

大淀町健康づくりセンター


プール設備配管等の漏水状況資料

令和 8 年 10 月

大淀町

150φ 塩ビ管









機械室
鉄管漏水状況

ピット内部
鉄筋 コンクリート剥離状況







地下ピット内部













人口 6000



工 法	液状混合処理工法 セメント系固結材による地盤改良
改良深さ	基礎底より600(改良厚さ 600)
混合量	1.5kN/m ³
地盤の許容圧力	98kN/m ² (長期)
平板載荷試験	改良部に3箇所平板載荷試験を行う。 最大荷重300kN/m ² 準サイクル法

